






## Auscultation d'une dalle en béton armé pour la cartographie des armatures et de leurs enrobages par méthode radar



Statistique	Valeur
1 Profondeur Min	100,1
2 Profondeur Max	281,1
3 Profondeur Moyenne	165,7
4 Nombre de mesures	1334
5 Acier Affecté	0 % ( 0 aciers)
6 Acier Non Affecté	100 % ( 1334 aciers)

Statistiques d'enrobages